MPM281VC 产品说明书

V1.0






概述

MPM281VC 是一款恒压供电、标准输出的压力敏感元感元件,产品的 装配尺寸及密封方式与国外及本公司主流同类产品相一致,广泛应用于与 不锈钢及氟橡胶相兼容介质的压力检测,可满足一些安装空间有限的场合。

产品根据中华人民共和国制造计量器具许可证陕制 03000112 号制造, 产品的计量器具型式批准编号为 15F139-61。

电气连接





电气定义	导线颜色
输出正(+OUT)	红色
输入正 (+IN)	黑色
输入负(-IN)	黄色
输出负(-OUT)	蓝色

注:产品具体电气连接方式以提供的产品参数卡上图示为准。

外形结构

单位为毫米





注意事项

- 1. 装配前应注意敏感元件结构材料与被测介质的适用性。
- 2. 使用时请注意本产品的正常使用条件:

供电电源: ≤2.0mADC 或≤10VDC、

工作、贮存温度范围: -40℃~125℃。

- 3. 敏感元件装配应按推荐尺寸装配成"悬浮式"结构,缓慢加压,压力 不要超过压力敏感元件过载压力;正常情况应在压力敏感元件的量程 范围内使用。
- 4. 不要用手或其它硬的尖利的东西按压波纹膜片,装配敏感元件时,请将安装孔内的铁屑等杂物清理干净,以免造成密封圈和波纹膜片的损伤。
- 应避免补偿板受强度大的外力而损坏,严禁导电物体与补偿板接触,禁止外力拉拽或在补偿板根部弯曲管脚引线。

- 6. 注意敏感元件的压力测量范围,不要长时间施加限的压力,压力超过 允许过载,会损坏敏感元件。
- 7. 装配敏感元件时,沿"〇"型圈一圈,请涂抹少量真空脂,对于测量 介质为氧气时,禁止涂抹任何润滑剂。
- 防止湿的和腐蚀性介质进入敏感元件电气连接部位。应保持敏感元件 后端通气管[仅表压型]与大气顺畅连通。
- 9. 电气连接时,敏感元件管脚不宜剪得过短,焊接时间不大于5s,不可 长时间加热管脚引线。

性能参数中英文对照

NL: 非线性 SPAN: 满量程输出

RP: 重复性 TCZ: 零点温度误差

HY: 迟滞 TCSP: 满量程温度误

www.microsensor.cn



麦克传感器股份有限公司 MICRO SENSOR CO.LTD.

地址:陕西省宝鸡市英达路18号

电话: 0917-3600901/902/903 400 860 0606

传真: 0917-3600755

邮箱: sales@microsensor.cn